

Fontos utasítások az üveges üvegházak átvételéhez

A maximális biztonság és tartósság érdekében az üvegházban edzett üveget használnak. Az edzett üveg egy speciálisan kezelt anyag, amely sokkal biztonságosabb és tartósabb, mint a hagyományos üveg. Ha eltörik, apró szilánkokra törik, ami jelentősen csökkenti a sérülésveszélyt (hasonlóan az autók üvegéhez). Az üvegházba beépítve nagyon tartós és biztonságos üvegezést biztosít.

Azonban nagyon fontos tudni, hogy a magas biztonság és tartósság ellenére az edzett üveg törésre is hajlamos, különösen az élére érő ütések vagy a tábla nagyobb elhajlása miatt. Ezért óvatosan, csak függőlegesen, ne pedig laposan kezelje az üvegtáblákat, mert fennáll az üveg meghajlásának veszélye. **A sértetlen csomagolás átvétele után az üvegtáblák bármilyen sérülése a vevő általi helytelen kezelésből ered, és a szállító nem vállal felelősséget az üveg töréséért.**

Személyes átvétel egyik fiókunkban

A szállítás legegyszerűbb módja. Csak utánfutó szükséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üveg nagyon nehéz, ezért előre ellenőrizze az utánfutó megengedett teherbírását.

Üvegezés csomagolása

Az üvegtáblák gondosan vannak becsomagolva egy faládába. Kérjük, vegye figyelembe a nagy súlyt – akár 450 kg-ot is. **Óvatosan szerelje szét a dobozt, és óvatosan vegye ki az üvegtáblákat egyenként a széléről.**

Áruk átvétele a szállítmányozási szolgáltatástól

Kérjük, gondoskodjon legalább 2 fő jelenlétéről a szállítmány átvételénél, arra az esetre, ha a dobozt közvetlenül a járművön vagy a járdán kell szétszerelni és az egyes üvegpaneleket el kell távolítani.

Ha a csomag láthatóan sérült, azonnal írjon feljegyzést a futárnak a csomag sérüléséről, és a lehető legpontosabban írja le a sérülés mértékét és típusát (egy általános megjegyzés, hogy a csomag sérült, nem elég), valamint készítsen fényképet a sérült csomagról minden oldalról (pl. mobiltelefonnal). Ezután vegye át a csomagot, és azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.

Még egyértelműen törött üveg esetén is vegye át a küldeményt, és azonnal készítsen jegyzőkönyvet a sofőrrel a küldemény sérüléséről, a lehető legpontosabban leírva a károkat, valamint készítsen fényképeket a sérült küldeményről minden oldalról (pl. mobiltelefonnal). Ezután azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.

Nagyon fontos:

Ha nem ír jegyzőkönyvet a szállítmány sérüléséről a sofőrrel, nagy a valószínűsége annak, hogy a fuvarozó elutasítja a reklamációt.

www.lanitplast.cz

Praha

Hlavní 809
251 68 Sulice - Hlubočinka
tel.: 251 562 736
praha@lanitplast.cz

Olomouc

Hamerská 19
772 06 Olomouc
tel.: 585 312 199
olomouc@lanitplast.cz